

สถาปัตยกรรม เพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ

นายจตุพร มุสิกหม่อมพร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถานีอนามัยตำบลกรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี

วิวัฒนาการสถานีอนามัย



สุขศาลาชั้น 2 (พ.ศ.2485)



สถานีอนามัยชั้น 2 (พ.ศ.2495)



สำนักงานผดุงครรภ์ (พ.ศ.2495)



สถานีอนามัย (พ.ศ.2525)

โครงการ ทสอ. พ.ศ.2535-2544



จุดเด่น โครงสร้างสถานีนามัยปัจจุบัน

- รูปแบบสวยงาม เป็นแปลนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
- เป็นแปลนที่เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่
- พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น (150 ตร.ม./220 ตร.ม.)
- ห้องน้ำเพียงพอ (4 ห้อง)



ทำไม ? ต้องเปลี่ยน

- ไม่เหมาะแก่ผู้รับบริการกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และผู้สูงอายุ
- พื้นที่ใช้สอยคับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน
- ระบบไฟฟ้า
- ระบบประปา
- โครงสร้างหลังคา
- ระบบความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน
- บันไดทางขึ้นไม่มีที่กั้นสัตว์

วิธีการคิด สู่การเปลี่ยนแปลง

- ศึกษา/วิเคราะห์รูปแบบ แปรนต่อเติมอาคารชั้นล่าง
- หางบประมาณ ระดมทุน จัดเลี้ยงน้ำชา
- ดำเนินการตามแปลน
- ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างต่อเติม ชั้นล่าง





โครงสร้างสถานีนามัย รูปแบบอื่นๆ



ข้อเสนอแนะ

- พื้นที่ให้บริการควรอยู่ชั้นล่าง
- เพิ่มพื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง และจัดเป็นสัดส่วน
- พื้นที่ชั้นบนควรเป็นห้องประชุม ห้องทำงาน
- มีห้องน้ำตามมาตรฐาน HAS และห้องน้ำผู้พิการ
- เพิ่มเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน เสาธง โรงรถ ถนนคอนกรีต รั้ว

ଶରଣ